Inspeksi BMW 330i M Sport 2.0 Th.2018 A/T




Nama Pemesan	: Mr Wilson/ 08128680678
Hari Pemesanan	: Kamis, 1 Januari 2026
Penjual	: Ario
Lokasi unit	: Gandus
Type Body	: Sedan
Trasmisi	: Autometic
Tahun /Warna/CC	: 2018 / Black/ 2.000cc
No. Polisi	: B 2733 NBC
Pajak Berlaku	: Oktober 2026
Odometer	: 51.293 KM
Keseluruhan	**: 9/10** ⭐

Interior	Exterior	Engine	Rekomendasi
B+	B	B+	Ya



Mobil Bebas Banjir



Mesin&Transmisi (Baik)



Mobil Bebas Tabrak


Kesimpulan: Mobil secara keseluruhan bagus & rekomendasi untuk di beli, tidak ada bekas tabrak, tidak ada bekas banjir, *mesin bagus, Ruang dalam mesin bersih (tidak berkerak/ Berlumpur),mesin tidak ngasap,suara mesin halus, kondisi luar mesin kering*, Sistem pengereman (fungsi baik),Cooling system (normal), transmisi metic responsif, AC dingin, kelistrikan normal, elektrikal fungsi baik, kaki-kaki padat, **hasil scanner ODB-II (ada malfungsi)**, Interior Rapih dan bersih, Cat body mobil keseluruhan 80% masih ori pabrik, Ban depan 60% ban belakang 60%, Kesehatan AKI 100%, kunci & remote mobil (2), Tools set (lengkap), Surat lengkap (STNK, BPKB, Faktur a.n Pribadi).

Catatan: Malfungsi pda lampu LED (lampu yang terpasang tidak ori akan tetapi tidak mempengaruhi secara fungsional), bamper depan bawah kanan lecet, baterai remote lemah. selebihnya melanjutkan perawatan berkala (ganti oli mesin, Oli Metic, Filter oli, filter udara, Filter AC)

Inspector : Martin Aditiya, SE MM(update_laporan_3.0*pdf)

EXTERIOR : (Grade B)

Body Rangka	*Tulang Depan	:	✔	Baik / Tidak Bekas Tabrak
	*Tulang Belakang	:	✔	Baik / Tidak Bekas Tabrak
	* Pilar A-B-C-D	:	✔	Baik / Tidak Bekas Tabrak
Body Rangka	* 4 Pintu + Bagasi	:	✔	Baik / Tidak Bekas Tabrak
	* Lantai & frame	:	✔	Baik / Tidak keropos
	* Bamper	:	✔	Lecet
Cat Body	* Keliling	:	✔	Repaint *0.17-0.24mm**(Kondisi Baik)**
	* KAP Mesin	:	✔	Orisinil *0.17-0.19mm**(Kondisi Baik)**
	* Atap	:	✔	Orisinil *0.17-0.19mm**(Kondisi Baik)**
Kaca Mobil	* Depan	:	✔	Baik, Tidak Baret Wipper
	* Keliling	:	✔	Baik, tidak ada retak
	* Belakang	:	✔	Baik, tidak ada retak
Ketebalan Ban	*Depan	:	✔	2.5mm (60%)
	*Belakang	:	✔	2.7mm (60%)
Handel Pintu	* 4-4nya +Bagasi	:	✔	4-4 nya Baik, tidak ada patah (fungsi normal)



INTERIOR : (Grade B+)

Jok Mobil	*Depan	:	✔	Sarung jok ori & Kondisi Baik
	*Tengah	:	✔	Sarung jok ori & Kondisi Baik
Stir mobil	*Kondisi	:	✔	Baik Orisinil
Dasrbor	*Kondisi	:	✔	Baik
Kisi-kisi AC	*Kondisi	:	✔	Baik
Handel Trasmisi	*Kondisi	:	✔	Masih rapi
Door Trim	*Kondisi	:	✔	Baik & Bersih (Bludru/ Orisinil)
Plafon	*Kondisi	:	✔	Bersih (Bludru Orisinil)
Box Console	*Kondisi	:	✔	Baik & Bersih
Karpet lantai	*Kondisi	:	✔	Baik (BludruOrisinil) di Lapis karpet lantai
Kolong jok	*Kondisi	:	✔	**Tidak Bekas Banjir**

Interior dasbord Rapi



Exterior bagus/tidak belang



ENGINE& TRANSMISI : (Grade B+)

Trasmisi	* Autometic	:	✔	Responsif & Lembut
Ruang	* Mesin**(Luar)**	:	✔	Bersih (kering)
	* Mesin**(Dalam)**	:	✔	Bersih
Suara	* Mesin	:	✔	***Halus & Normal***
	* Kompresor AC	:	✔	Halus & Normal
	* Dinamo Cas	:	✔	Halus & Normal
	* Tensioner	:	✔	Halus & Normal
Kondisi	* Mesin	:	✔	***Bagus, Tidak Ngasap & Masih Segel***
	* Fan Belt	:	✔	Baik tidak getas
	* Radiator	:	✔	Bersih & Air Collan
	* Aki (kesehatan)	:	✔	100% (Baik)
Jumlah Oli pada mesin		:	✔	Sesuai takaran (warna : Coklat)
Cooling system		:	✔	Baik & Normal
Saringan udara		:	✔	Bersih & kering (tidak rembes oli)
Sistem pengereman		:	✔	Normal
Dinamo Stater		:	✔	Normal
Pengecasan Aki (kelistrikan)		:	✔	***Normal 14.1 (Volt)***
Indikator Spidometer dll		:	✔	Normal& Fungsi Baik
Hasil Scaner ECU (OBD-II)		:	✔	**Malfungsi pada lampu LED**

KAKI-KAKI (Kondisi : Baik)

Cakram Depan		:	✔	Baik (tidak Bergelombang)	(Tersedia)
As Kopel (bohol)		:	✔	Baik (tidak oblak)	(Tersedia)
Rack Steering (kondisi)		:	✔	Lembut Baik	(Tersedia)
Engine Mounting		:	✔	Baik	(Tersedia)
Rack End (kepala pentung)		:	✔	Normal & Padat	(Tersedia)
Tie rod		:	✔	Normal & Padat	(Tersedia)
Link Stabilizer		:	✔	Normal & Padat	(Tersedia)
Karet Bolt & Bushing		:	✔	Baik	(Tersedia)
Katalis Knalpot		:	✔	Ada	(Tersedia)
Peer Mobil		:	✔	Standar (tidak pendek)	(Tersedia)
Busing Arm (Bosh kepak)		:	✔	Baik	(Tersedia)
Shockbreaker	* Depan	:	✔	Baik	(Tersedia)
	* Belakang	:	✔	Baik	(Tersedia)

FITURE (ELEKTRIKAL)

Head Unit depan	* Doble Din	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
Head Unit tengah	* Doble Din	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
Tombol elektrikal	* Audio Steering	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Electric seat	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Sein	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Wipper	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Klakson dll	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
Atribut dll	* Door Lock	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Power Window	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Elektrik Mirror	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
	* Retrack	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia
Air Conditioner (AC)	* Depan (7°)	:	✔	Dingin	Tersedia
	* Tengah (14°)	:	✔	Dingin	Tersedia
Perangkat Lampu	* Utama (depan)	:	✔	Baik Tidak retak	Tersedia
	* Rem dll (Belakang)	:	✔	Baik Tidak retak	Tersedia
	* Foglamp	:	✔	Fungsi &Tidak Berjamur	Tersedia
	* Spoiler	:	✔	Fungsi &Tidak Berjamur	Tersedia
Asessoris	* Sensor Mundur	:	✔	Fungsi Baik	Tersedia
	* Camera Mundur	:	✔	Fungsi Baik	Tersedia
	* Air Bag (SRS)	:	✔	Fungsi Baik	Tersedia
	* Kaca Film	:	✔	Baik	Tersedia
	* Sunroof/ Moonroof	:	✔	Fungsi Dengan Baik	Tersedia

Note : Optimal Standar dingin AC pada mobil ini kisaran (***7-8°)*** lakukan perawatan berkala Minimal 2tahun sekali Servis cuci AC

Interior elektrikal (AC)



Hasil scanner (data unit)



TESH DRIVE (Kondisi : Baik)

Mesin Menyala	:	✔	Baik & Normal
Mesin Idle Dengan Baik (RPM)	:	✔	Normal & Stabil
Akselerasi Mesin Dan Saat Jalan	:	✔	Baik & Stabil
Perpindahan transmisi	:	✔	Normal& Halus
Alat ukur di Dasbord	:	✔	Normal & Fungsi dengan baik
Cruise Control	:	✔	Fungsi

Kelengkapan Dokumen dll

STNK	:	✔	Ada/ Tidak di perlihatkan	Faktur	:	✔	Ada/ Tidak di perlihatkan
BPKB	:	✔	Ada/ Tidak di perlihatkan				
Ban serep	:	✔	Ada	P3K	:	✔	Ada
Kunci Roda	:	✔	Ada	APAR	:	✔	Tidak ada
Dongkrak	:	✔	Ada	Buku Servis	:	✔	Ada
Kunci Mobil	:	✔	Ada 2Bh (Orisinil)	Triangle	:	✔	Ada
Remote Mobil	:	✔	Ada 2bh (Orisinil)	Hook	:	✔	Ada

Saran Perbaikan/ Estimasi biaya


No	HARGA SPAREPART		JADWAL PENGANTIAN RUTIN	
1	Ganti Oli Mesin +Filter	750rb	- Oli mesin	5.000 KM/ 6 bulan
2	Ganti Oli Trasmisi	2.2jt	- Filter Oli	5.000 KM/ 6 bulan
3	Tune Up, Busi + filter udara	900rb	- Filter Solar	5.000 KM/ 6 bulan
4	Repaint Body kit (carbon)	2jt	- Filter Udara	10.000 KM/ 1 Tahun
5	Batre remote	150rb	- Oli Trasmisi	20.000 KM/ 2 tahun
6			- Oli Rem	30.000 KM/ 3 tahun
7			- Oli Gardan	40.000 KM/ 3 tahun
8			- Air Radiator	50.000 KM/ 4 tahun
9			- Busi	30-80rb KM/ 5 tahun
10			- Cek kebersihan Rem	20.000 KM/2tahun
11			- Ban (2-5thun)	Tergantung kondisi
12				
13				

** Semua catatan estimasi harga ini tergantung bengkel dan daerah masing-masing, Rawat mobil dengan rutin menganti oli tanpa keterlambatan*


Lampiran Foto 1

Tulangan Support/ depan bagus 	**Kap mesin tidak bekas tabrak** 
Baut kap mesin (sudah dibuka) 	**Bagasi belakang tidak ada bekas tabrak** 
Cat masih ori pabrik 	**Cat masih ori pabrik** 

Lampiran Foto 2

Cat Sudah 1x siram	**Cat masih ori pabrik**
	
Hasil scan data (sesuai)	**Hasil Scanner (malfungsi lampu LED)**
	
Pengecasan (Normal)	**Kondisi baterai 100% (baik)**
	


Lampiran Foto 3

Interior rapih dan bersih 	**Interior rapih dan bersih** 
Stering lembut 	**Spidometer Fungsi &sesuai** 
Transmisi Metic reponsif 	**Tombol elektrikal fungsi baik** 

Lampiran Foto 4

Tidak ada indikasi bekas banjir 	**Katalis (ada)** 
Ban Depan (60%) 	**Ban Belakang (60%)** 
Radiator bersih air colland 	**Ruan oli bersih** 

Lampiran Foto 5

Kaki-kaki padat 	**Tidak ada indikasi banjir** 
Ban alis (ada) 	**Carbor kurang rapi** 
Lecet bamper bawah kanan 	**Kunci & Remote (2)** 